

# MM II – Gleitlager – Abschnitt 10.2.1

## Demonstrator

- Bei den ersten Schichten wird die Faser mit grafithaltigem **Festschmierstoff** getränkt.
- Die äußeren Schichten werden konventionell mit Harz getränkt.
- Während des Betriebs **nutzt sich** der **Festschmierstoff** der ersten Lagen **ab** und schmiert das Lager.
- Wenn das **Lagerspiel zu groß** wird, muss das Lager ausgetauscht werden.

