


MM II – Passfederverbindung – Abschnitt 6.3.6

Formschlüssige Welle-Nabe-Verbindung

Schnittmodell einer Passfederverbindung



Passfederverbindung

- Formschlüssige Welle-Nabe-Verbindung
- Pass- oder auch Gleitfeder der Form C (nach DIN 6885) ist durch eine Verschraubung in der Wellennut gesichert
- Neben der Wellennut muss auch die Gewindebohrung in der Welle als zusätzliche Schwächung der Welle beachtet werden