

# MM II – Wälzlager – Abschnitt 9.4.2

## Schadensformen

- Verschiedene Wälzlager

Starke Pittingbildung die zu Ausbrüchen führt



Laufspuren

Riefen auf den Laufbahnen