

# MM II – Klemmverbindung – Abschnitt 6.4.4

## Spannsatz

### Spannsätze



### Spannsätze

- Spannsätze werden zwischen Welle und Nabe geschoben
- Durch Anziehen der Schrauben wird mittels der kegeligen Passflächen eine Verringerung des Innendurchmessers und eine Vergrößerung des Außendurchmessers erreicht
- Auf diese Weise entsteht eine völlig spielfreie, reibkraftschlüssige Verbindung zwischen Welle und Nabe